



ОАО «ГАЗПРОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА»
(ООО «Газпром трансгаз Самара»)
ПАВЛОВСКОЕ ЛПУМГ

Павловский район, р/п Павловка, Ульяновская область, Российская Федерация, 433970
тел. (84248) 2-10-61; факс: 45-1-40; тел. 45-2-40 ("газ")

06.02.2014 № 06-00/26

На № _____ от _____

Директору
ООО «Энергогазприбор»

А.Б. Чернову

*Отзыв по работе датчиков
виброперемещения ДП-И*

Павловским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Самара» с января 2001 года на ГПА Ц-6,3Б, ГПА Ц-8Б и с октября 2003 года на ГПА Ц-10Б КЦ-2, эксплуатируются датчики перемещения ИКЛЖ.402248.003 в количестве 12 единиц и датчики осевого сдвига ИКЛЖ.402218.003 в количестве 6 единиц.

За время эксплуатации датчиков перемещения ИКЛЖ.402248.003 и осевого сдвига ИКЛЖ.402218.003 замечаний по их функционированию не выявлено. Датчики устойчиво работали при воздействии агрессивной среды в условиях эксплуатации (температура окружающей среды, вибрация, воздействие электромагнитного поля).

К недостаткам датчиков перемещения ИКЛЖ.402248.003 можно отнести отсутствие возможности перестройки датчиков на другую марку стали вала, в следствии этого приходилось устанавливать датчики не по зазору ($1,35 \pm 0,05$ мм), а по напряжению указанному на корпусе нормирующего преобразователя. Существенным недостатком является слабая конструкция резьбовой части вихретоковых преобразователей ИКЛЖ.408113.012 (ПВ5), было несколько случаев надломов либо вытягивание резьбовой части при затяжке датчика.

Главный инженер управления

А.В. Ивашкин.

С.Н. Гурьянов
газ. тел. 45-2-29